





การวัดความราบผิวหน้า Hole & Diameter (เส้น คีอแนวัด)



ภาพตัวอย่างความราบ



การวัดความราบ **Stud** (เส้น คีอแนววัด / ให้วัดทั้ง 14 ตำแหน่ง)

